



Ölsieb durch Ölverkohlung verstopft



2. VIN-Info

- Betroffene Modelle: Alle KIA- Fahrzeuge, die mit A-2,5 L-, D-2,0 L- & U-1,1 L/1,5 L/1,6 L- Dieselmotoren ausgestattet sind

3. Teileinformation

- Teilenummern der Injektor- Unterlegscheiben (Dichtringe)

Teilebezeichnung	Teilenummer	Betroffener Motor
Injektor- Dichtring	338134A000	A- Motor
	3381827000	U / D- Motor